

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 49 «ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

156, ул. Мира, г.Тольятти, Самарская область, 445035, Россия

План мероприятий по устранению выявленных нарушений
по предписанию № 18-05/627 от 28.08.2023

Перечень выявленных нарушений	Принятые меры по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
Мира 156		
Стены, потолок центрального лестничного марша, приемной-раздевалки групп негладкие, имеют признаки поражения грибком, в следствии протечки кровли здания	1. Составить локальный сметный расчет на ремонт кровли. 2. Направить служебное письмо в департамент образования о выделении дополнительного финансирования на ремонт кровли. 3. Запланировать в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год приобретение строительного материала на общестроительные работы по ремонту стен, потолка приемной-раздевалки и лестничного марша. 4. Выполнить ремонт центрального лестничного марша, приемной-раздевалок групп № 2, 3, 6 после ремонта кровли	2-3 квартал 2025, после ремонта кровли
Нарушена целостность покрытия пола теневого навеса групповой площадки группы 12	1. Составить локальный сметный расчет на ремонт теневого навеса групповой площадки группы 12. 2. Направить служебное письмо в департамент образования о выделении дополнительного финансирования на ремонт теневого навеса групповой площадки группы 12. 3. Выполнить работы по мере финансирования	2-3 квартал 2024
Карбышева 18		
Асфальтовое покрытие входа на территорию детского сада, дорожек к хозяйственным постройкам не гладкое, частично разрушено	1. Составить локальный сметный расчет на восстановление асфальтового покрытия входа на территорию детского сада, дорожек к хозяйственным постройкам. 2. Направить служебное письмо в департамент образования о выделении дополнительного финансирования на ремонт асфальтового покрытия входа на территорию детского сада, дорожек к хозяйственным постройкам. 3. Выполнить работы по мере финансирования	2-3 квартал 2025, по мере финансирования

Нарушена целостность крыши тентовых навесов на семи групповых площадках	<ol style="list-style-type: none"> 1. Составить локальный сметный расчет на ремонт крыш тентовых навесов на семи групповых площадках. 2. Направить служебное письмо в департамент образования о выделении дополнительного финансирования на ремонт крыш тентовых навесов на семи групповых площадках. 3. Выполнить работы по мере финансирования 	2-3 квартал 2025, по мере финансирования
Отсутствует локальная вытяжная система над оборудованием (технологическое)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Составить локальный сметный расчет на установку локальной вытяжной системы над оборудованием (технологическое), являющееся источником выделения тепла. 2. Направить служебное письмо в департамент образования о выделении дополнительного финансирования на установку локальной вытяжной системы над оборудованием (технологическое), являющееся источником выделения тепла. 3. Выполнить работы по мере финансирования 	2-3 квартал 2025, по мере финансирования
Покрытие стола на пищеблоке для работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых пород	Запланировать в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год приобретение покрытия стола на пищеблоке для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород	2-3 квартал 2024
Мира 142		
Стены туалетной комнаты группы 7 негладкие, имеют дефекты, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию	<ol style="list-style-type: none"> 1. Составить локальный сметный расчет на ремонт туалетной комнаты группы 7. 2. Направить служебное письмо в департамент образования о выделении дополнительного финансирования на ремонт туалетной комнаты группы 7. 3. Запланировать в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год приобретение строительного материала на общестроительные работы по ремонту туалетной комнаты группы 7. 4. Выполнить ремонт туалетной комнаты группы 7 	2-3 квартал 2025
Неисправны и не функционируют откидные фрамуги на окнах для осуществления режима проветривания в помещениях группы 1, физкультурного зала, пищеблока	<ol style="list-style-type: none"> 1. Составить локальный сметный расчет на замену оконных блоков. 2. Направить служебное письмо в департамент образования о выделении дополнительного финансирования на замену оконных блоков. 3. Выполнить работы по мере финансирования 	2-3 квартал 2025, по мере финансирования
Для реализации технологического процесса на пищеблоке отсутствует мясорубка	Для реализации технологического процесса на пищеблоке отсутствует мясорубка	2-3 квартал 2024

Мира 131

<p>Неисправны и не функционируют откидные фрамуги на окнах для осуществления режима проветривания в помещениях групп 4, 10</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Составить локальный сметный расчет на замену оконных блоков.2. Направить служебное письмо в департамент образования о выделении дополнительного финансирования на замену оконных блоков.3. Выполнить работы по мере финансирования	<p>2-3 квартал 2025, по мере финансирования</p>
<p>Внутренняя отделка помещений пищеблока (напольная плитка) имеет механические повреждения, что не допускает проведение влажной уборки и дезинфекцию</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Составить локальный сметный расчет на ремонт производственных помещений пищеблока.2. Направить служебное письмо в департамент образования о выделении дополнительного финансирования на ремонт производственных помещений пищеблока.3. Запланировать в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год приобретение строительного материала на ремонт производственных помещений пищеблока.4. Выполнить ремонт производственных помещений пищеблока по мере финансирования	<p>2-3 квартал 2025, по мере финансирования</p>

Заведующий



Кирсанова Т.В.